

分類	位置 大口径本管	種別 目視定性	番号 028	名称	管内目視調査
適用	本管の不良状況を目視によって確認する。				


作業図	作業写真	作業内容
		・酸素濃度測定
		・管内の不良を確認
		・不良のランクを判定

作業構成/標準進捗量		検査項目	検査結果出力	
(1) 現場検査員数/班	6	(1) 破損	(1) 調査票	現場票・リスト
(2) 現場進捗量/日	500m	(2) クラック	(2) 集計表	①管理表
		(3) 浸入水	(3) 1次加工資料OP	②集計表
		(4) 侵入根	(4) 解析評価OP	
		(5) ずれ	(5) 関連資料OP	
		(6) モルタル	(6) データベースOP	
		(7) 浸入水	(7) マッピングデータ他OP	
		(8) 他	(8) 管理システムOP	


使用機材/消耗品	
(1) ライトバン	1t 97ps
(2) 発電機	2kva 3.7ps G
(3) 工具類、カメラ他	一式
(4) パソコンおよび各種ソフト	一式

出力サンプル

① 不良調査表 (付属図表)



② 調査結果集計表



使用機材写真	
